



**3.- Informe del Vicerrector de Planificación e Infraestructuras y resoluciones que procedan sobre:**

**a) Gasto plurianual correspondiente a la construcción del Nuevo Archivo Universitario.**

*Interviene un consejero del PAS para indicar que ya era hora de tener el archivo universitario en condiciones. Ha llegado la financiación del Gobierno de Canarias. Han quedado pendientes determinados asuntos. Pregunta si la superficie útil real es de 988 m<sup>2</sup> y si, como se tiene conocimiento de que Cartería irá ubicada también, no quitaría espacio al Archivo. Plantea que hay que tener visión de futuro y pregunta si hay aseos.*

*Responde el Vicerrector que la superficie real para el archivo es la que se cita, que ronda los 1000 m<sup>2</sup> útiles. Los aseos están en la reforma. Los servicios de Cartería y Reprografía irán aquí ubicados con plenas garantías.*

*Interviene otro consejero del PAS Está bien que el Archivo tenga su espacio, pero no está de acuerdo con lo que se presenta aquí. La obra del Archivo no es la que está motivando que se apunte al edificio. Las obras en la parte superior, en el CCTI y la cantidad de peso que se está metiendo allí, son las que están motivando los problemas en la estructura del edificio. Las máquinas del CCTI por su peso deberían estar en el sótano y no en la planta alta. El Archivo universitario no debería estar en esta ubicación, porque no es la más adecuada. Si hay un incendio y se prende fuego al archivo, encima está el CCTI. El sótano se está apuntalando, porque no se tuvo en cuenta que las obras en la planta alta y la ampliación del CCTI, provocarían un sobre peso en la estructura. Manifiesta no estar en contra, pero se abstendrá.*

*Responde el Vicerrector que se habló de un nuevo edificio y de otras opciones, pero que la mejor ubicación, es el Edificio Central. El objetivo de las obras que se van a realizar por valor de 500.000 euros (que realizará Dragados) es para reforzar la estructura y luego se hará lo demás. Pero el objetivo final de las obras es que las dependencias del Archivo estén ubicadas ahí. Se han contemplado todas las condiciones y medidas de seguridad para ofrecer garantías de seguridad y que no se produzca un incendio.*

*Interviene de nuevo el Consejero para preguntar si se van a seguir haciendo más obras en el Edificio Central y para cuándo informar al Consejo de Gobierno del Proyecto del Plan Director del Edificio Central, para que lo apruebe, porque este Consejo de Gobierno no ha visto, ni aprobado nada. Cuando lo vayan a presentar, no quedará nada de lo actual.*

*Responde el Rector que es verdad que tiene que traerse el proyecto a este Consejo de Gobierno. Se ha pedido el asesoramiento del CICOP, organismo que se encarga de supervisar e informar de los inmuebles históricos y sus reformas, pero esto ha provocado también un retraso en la presentación del plan.*



CONSEJO DE GOBIERNO  
EN SESIÓN ORDINARIA

11 noviembre 2009

**Intervención de EUPAS:** “*Nos cuestionamos si ésta es la mejor ubicación y también si no sería preferible que toda la maquinaria del CCTI se instalara en el sótano y se dejaran las instalaciones actuales del CCTI para oficinas, puesto que es una de las mejores ubicaciones para el acceso de usuarios en general y reúnen buenas condiciones de iluminación y ventilación al exterior ya que todas tienen ventanas. Lo que no se ha respondido es si está previsto <el acceso para discapacitados>, así como el <plan de evacuación>.”*

Responde el Vicerrector que esta ubicación es la que se ha considerado la más adecuada y económica para el Archivo y que sí se tiene previsto el acceso de discapacitados y el plan de evacuación con garantías.

**Segunda intervención de EUPAS:** “*En su momento, cuando se planteó la posibilidad de que donde está el CCTI se ubicaran dependencias, ya se comentó que la estructura no soportaría y que había mucha humedad que sube por las paredes y podría dañar hasta el tercer piso [ejemplo, el cierre del propio Paraninfo]. El apuntalamiento es por la humedad y por las obras que hay encima y en el otro piso superior. Hay gente trabajando encima de donde se están haciendo actualmente las obras, sin desalojarlos, esto es peligroso y nos preocupa. Este es el sitio más inadecuado para un archivo. ¿Sólo con las medidas que se están tomando se van a evitar las humedades?*

Responde el Vicerrector que el apuntalamiento es la primera medida. La obra comienza por reforzar el forjado previo a la obra del Archivo. La protección contra la humedad se ha contemplado y reúne todas las exigencias legales.

Votación: A favor 35      En contra 4      Abstención 1